

Objetivo: Estabelecer procedimentos para abertura de chave fusível.**Campo de aplicação:** Área de distribuição.**Competências:** Empregados que executam abertura de chave fusível e equipe de linha viva**Disposições Gerais**

Considerando a necessidade de se estabelecer procedimentos de segurança e uniformizar regras básicas para operação de chave fusível, designamos responsabilidades de acordo com normas técnicas em segurança, estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, tendo como referencia e atendendo os dispositivos das NR 01, NR06, NR 07, NR09, NR10, NR11, NR 12, NR23 e NR26. Visando fornecer condição de trabalho seguro a todos os colaboradores.

◦ Devem ser seguidos os procedimentos:

- Realizar inspeção visual nos EPis (Equipamento de proteção Individual) verificar condição de uso antes de realizar qualquer tarefa.

- Sinalização e Isolamento da Área de trabalho estabelecido na Ordem de Serviço e Segurança O.S 005



- Posicionamento, amarração e retirada da escada.

- O companheiro de trabalho deve acompanhar todo o procedimento.

Procedimentos Operacionais**RISCOS****Queda****Arco- elétrico****Atropelamento****CONTROLE DO RISCO****1. ABERTURA DA CHAVE FUSÍVEL**

1.1 Verificar as condições da estrutura e fixação das chaves, caso se suspeite que não haja as necessárias condições de resistência para suportar o choque mecânico, recomenda-se desligar a fonte (comunicar Celesc) para efetuar a operação ou se necessário suspender a operação.

Se houver condições seguir os procedimentos abaixo.

1.2 Utilizar luvas isolantes de borracha Classe 3 uso até 26.500v, juntamente com a de cobertura;

1.3 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo

1.4 Manusear firmemente a vara de manobra sem encostá-la no corpo.

1.5 Encaixar o cabeçote no olhal do porta fusível da chave mais próxima da chave do meio.

1.6 Acionar a vara de manobra para abertura do porta fusível, até a posição de repouso.

1.7 Repetir as ações para a chave mais distante da chave do meio;

1.8 Repetir as ações para a chave do meio.



1.9 Depois de desligar o sistema é preciso **testar**;



1.10 Após o teste **sinalizar** com placa (NÃO LIGUE! HOMENS TRABALHANDO) e complementar as demais sinalizações com cones e fitas;



1.11 Em seguida **Aterrar!** Se todos os passos anteriores usando EPI foram seguidos corretamente, você já pode trabalhar.

	<p>2. FECHAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL</p> <p>2.1 Utilizar luvas isolantes de borracha Classe 3 uso até 26.500v, juntamente com a de cobertura, fazer a retirada do aterramento devidamente Equipado.</p> <p>2.2 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.</p> <p>2.3 Manusear firmemente a vara de manobra, sem encostá-la no corpo.</p> <p>2.4 Encaixar o cabeçote no olhal do porta fusível da chave do meio.</p> <p>2.5 Acionar a vara de manobra para fechamento da chave fusível.</p> <p>2.6 Verificar o perfeito engate do porta fusível no contato da chave.</p> <p>2.7 Repetir as operações para a chave mais distante da chave do meio.</p> <p>2.8 Repetir as operações para a chave mais próxima da chave do meio.</p> <p>2.9 Desmontar a vara de manobra</p> <p>2.10 Acondicionar a vara em bolsa adequada.</p>
--	---

Responsabilidades:

Cumprir as orientações técnicas aqui descritas e orientar seus colegas sobre as práticas seguras de trabalho, comunicar à chefia imediata e SESMT quando houver existência de alguma condição insegura presente em sua atividade.

Fica assegurado a todo empregado o direito de recusa ou interrupção de uma atividade, por considerar que ela envolva grave e iminente risco para sua segurança e saúde de seus companheiros e de terceiros.

Constitui ATO FALTOSO do colaborador a inobservância ou a recusa injustificada ao cumprimento das disposições contidas neste procedimento, sujeito à advertência, suspensão ou sanções disciplinares cabíveis como demissão por justa causa de acordo com o disposto nos artigos 158 - 482 da CLT e NR 01 itens 1.8 e 1.9 das Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

Declaro para os devidos fins, que recebi orientação do acima exposto bem como cópia deste procedimento e concordo com minhas responsabilidades.

EVERSON DE SOUZA LIMA

Assinatura do Colaborador:

Data: 05/08/2024

Visto do SESMT

Marcos Vinícius O. Tavares
 Tec. em Segurança do Trabalho
 Matr. 6040426